

5. 切削油装置

5. 1 切削油剤

切削油には大別して、水溶性切削油と不水溶性切削油があり、その中でも非常に多くの種類があり、また切削条件によって異なるので特に指定していません。本機では、なるべく水溶性切削油及び活性不水溶性切削油は避けて、不活性不水溶性切削油を使用して下さい。不活性不水溶性切削油には、次のようなものがあります。

分 類	種 類	備 考
鉱物油	灯油 経由 スピンドル油 マシン油等	軽切削用 冷却剤用
脂肪油	ラード なたね油 大豆油 ひまし油 合成油等	油性剤として鉱油 極圧 油に混合して用いる
混合油	鉱物油+脂肪油	切削条件に応じて混合比 を変える
極圧油	塩化油 硫塩化油 不活性塩化油 等	重切削用

5. 2 給油、排油、洗浄

a. 給油

テーブル上面又はベース部の給油口から給油して下さい。
タンク容量は、約 26 L です。

b. 排油、洗浄



コラム後部のカバーを取り、切削油の吸い込み側から切削油を汲み出して下さい。
また、この場所及び、ベース前部より洗い油にて洗浄して下さい。

5. 3 操作

主操作箱の切削油入切ボタンを 入 にすると、切削油ポンプが作動します。
切削油の吐出し量は、コラム左側のコックで調整します。

6. 潤滑

6. 1 給油箇所



6. 2 給油一覧表

給油箇所	給油方法	容量	給油取替時間	推奨油
ヘッド	ヘッド右側面の給油口 ② から油窓 ③ の中央まで給油して下さい。 潤滑油を取り替える時は、油抜きプラグ ① を外して下さい。	0.2ℓ	1回／6ヶ月 ～1年	スーパ [®] ーマルハ [®] ス 46 (エネオス)
	ヘッド左側面の給油口 ⑤ から油窓 ⑥ の中央まで給油して下さい。 潤滑油を取り替える時は、油抜きプラグ ⑦ を外して下さい。	0.2ℓ	1回／6ヶ月 ～1年	スーパ [®] ーマルハ [®] ス 22 (エネオス)
	油さしでオイルカップ ④ に注油して下さい。		1回／1日	
ニー・サドル・テーブル各摺動面	サーボアンプボックスの後方に付いている自動給油ポンプ ⑧ の給油口からタンクいっぱいになるまで給油して下さい。	タンク 容量 2ℓ	250 時間の運転後に補給して下さい。	エウエイ SF68 (エネオス)

注) 本機摺動面の潤滑は、自動間欠ポンプにて自動給油を行っていますので、主軸回転時及び軸移動時、自動給油ポンプ内のウォーム軸が回転しているかどうか確認して下さい。給油は5分毎に設定した量を供給します。